

萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標路平及流暢專案巡檢表

日期：2016/6/16

下午

位置	號誌	標誌	標線	路平狀況	行車順暢	夜間警示	圍籬	人行通道	清潔	籬外施工	道路圍籬未停私車	巡檢人員 巡檢時間	改正措施及備註
CQ872 連城路506-1號	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	無	徐金德 13:55	
CQ862 連城路206號	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	無	徐金德 14:42	
CQ863 連城路372號	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	無	徐金德 15:37	

V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)

巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，本表欄內空白表示當日未巡檢或未提送巡檢資料

籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。