

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年10月26日

| 時段 | 號誌                                                                                                                       | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 巡視時間: 08時30分<br><input checked="" type="checkbox"/> 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常<br><input type="checkbox"/> 有異常, 異常狀況如下: |    |    |             |      |               | 巡視時間: 12時00分<br><input checked="" type="checkbox"/> 巡視全區無明顯坑洞, 覆工版無異常。<br><input type="checkbox"/> 有異常, 異常狀況如下: |
| 下午 | 巡視時間: 15時00分<br><input checked="" type="checkbox"/> 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常<br><input type="checkbox"/> 有異常, 異常狀況如下: |    |    |             |      |               | 巡視時間: 18時00分<br><input checked="" type="checkbox"/> 巡視全區無明顯坑洞, 覆工版無異常。<br><input type="checkbox"/> 有異常, 異常狀況如下: |
| 其它 |                                       |    |    |             |      |               |                            |

台工:

巡查人:

覆核:

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表