

萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標路平及流暢專案巡檢表

日期：2016/8/1

下午

| 位置                 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 路平狀況 | 行車順暢 | 夜間警示 | 圍籬 | 人行通道 | 清潔 | 籬外施工 | 道路圍籬未停私車 | 巡檢人員<br>巡檢時間 | 改正措施及備註 |
|--------------------|----|----|----|------|------|------|----|------|----|------|----------|--------------|---------|
| CQ872<br>連城路506-1號 | v  | v  | v  | v    | v    | v    | v  | v    | v  | v    | 無        | 周學裕<br>13:34 |         |
| CQ862<br>連城路206號   | v  | v  | v  | v    | v    | v    | v  | v    | v  | v    | 無        | 周學裕<br>15:00 |         |
| CQ863<br>連城路372號   | v  | v  | v  | v    | v    | v    | v  | v    | v  | v    | 無        | 周學裕<br>16:30 |         |
|                    |    |    |    |      |      |      |    |      |    |      |          |              |         |
|                    |    |    |    |      |      |      |    |      |    |      |          |              |         |
|                    |    |    |    |      |      |      |    |      |    |      |          |              |         |

V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)

巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，本表欄內空白表示當日未巡檢或未提送巡檢資料

籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。