

萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標路平及流暢專案巡檢表

日期：2016/6/6

上午

| 位置 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 路平 狀況 | 行車 順暢 | 夜間 警示 | 圍籬 | 人行 通道 | 清潔 | 籬外 施工 | 道路圍籬 未停私車 | 巡檢人員 巡檢時間 | 改正措施及備註 |
|------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|----|----------|----|----------|--------------|--------------|---------|
| CQ872 連城路506- 1號 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 無 | 徐金德 08:15 | |
| CQ862 連城路206 號 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 無 | 徐金德 09:46 | |
| CQ863 連城路372 號 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 無 | 徐金德 10:53 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)

巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，本表欄內空白表示當日未巡檢或未提送巡檢資料

籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。